



🔒 ESTADO

✓ Hecho

🕒 FECHA DE VENCIMIENTO

21/10/2024

🕒 TIEMPO ESTIMADO

7h

TIPO DE TRABAJO

Reactivo

☰ DESCRIPCIÓN

VVARGAS 30-9-2024: se crea orden de trabajo para mantenimiento y verificación de instrumentación en la unidad hidraulica DeZurik. Guiarse con reporte WO#1309740-366HU9005-CHK-INSTRUMENTS

Alcance:

- Verificación de los PresoSwitches NASON con el Tester Beamex "PGHH": PSH (2800 PSI), PSL (2200 PSI), PSLL (300 PSI). \*\*racor especial dentro del kit\*\*
- Verificación por continuidad de la boya de nivel: LSH, LSL, LSLL.
- Verificación de Bobinas (ideal 20 ohms): SV (piloto de sistema), y las valvulas piloto OPEN/CLOSE.

Requerimientos:

- LOTO en la 363HU9001
- 7 horas de trabajo x 2 LCRP

Rceballos 09/10/2024

lista para ejecutar

👤 ASIGNADOS

 Luis Huaman

 Kevin Ocaña

 Randy Ceballos

 Instrumentación - Etapa de preservación

📁 CATEGORÍAS

Preservación C&M-P

DryPlant

C&M-W43

📍 UBICACIÓN

363-Tailings Line 4 - Rougher  
Tails Pump 4 Discharge

🏢 EQUIPO

363-HU-9001

☰ PROCEDIMIENTO

PMC / Correctivo

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 50 %<br>Puntuación de Procedimiento | 6 / 6<br>Campos completados |
|-------------------------------------|-----------------------------|

☰ Descripción

Procedimiento de reporte correctivo

Fecha y hora de inicio::

21/10/2024, 07:30

*Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 13:43*

Que se encontro ?:

Se encuentra cable suelto en plug de sensor de presión bajo bajo

*Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 15:44*

Como se soluciono ?:

Se realizan pruebas a los switch de presión con bomba hidráulica

PSL contacto NO

Cambio de contacto a 2500PSI

Restablecimiento de contacto a 2240PSI

PSH contacto NC

Cambio de contacto a 2750PSI

Restablecimiento de contacto a 2350PSI

PSLL contacto NO

Cambio de contacto a 280PSI

Restablecimiento de contacto a 220PSI

Se realizan pruebas a los switch de nivel

LSH contacto NC

LSL contacto NO

LSLL contacto NO

*Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 13:43*

**Adjuntar Fotos del Trabajo Realizado:**

Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 13:44

**Seguimiento:**

La tarea fue completada en su totalidad? queda algun seguimiento pendiente?

Aprobado

Alerta

Falla

**Notas:**

Queda pendiente realizar pruebas funcionales en coordinación con el personal mecánico y operaciones

Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 15:42

Puntuación: 50/100

**Fecha y hora de finalización::**

21/10/2024, 15:20

Rellenado por Luis Huaman el 21/10/2024, 15:43

**INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO**

Creado por: Lester Muñoz Lavallo el 18/10/2024, 08:50

Última actualización el 21/10/2024, 15:44

Completado el 21/10/2024, 15:44

**COMENTARIOS**



Verificación de nivel y temperatura

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 13:31*

Verificación de switch de nivel

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 13:37*

363YV9122

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:03*



363YV9121

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:04*

363YV9120

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:05*

363YV9112

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:06*





363YV9111

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:07*

363YV9101

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:07*

363YV9009

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:08*



363YV9008

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:10*

363YV9007

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:11*

363YV9005

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:12*



363YV9002

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:12*

363YV9001

*Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:14***Requiere limpieza dedicada por cada bobina***Comentado por Luis Huaman el 21/10/2024, 14:17*





Se requiere reemplazar plug de 363SV9508

Comentado por Kevin Ocaña el 21/10/2024, 15:03

 HISTORIAL DE ORDEN DE TRABAJO

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lesther Muñoz Lavalle ha creado la orden de trabajo                                                    | 18/10/2024, 08:50 |
| Lesther Muñoz Lavalle ha cambiado la fecha de vencimiento de 27/10/2024, 12:00 a 21/10/2024, 12:00     | 18/10/2024, 08:50 |
| Lesther Muñoz Lavalle removed the assigned location.                                                   | 18/10/2024, 09:00 |
| Lesther Muñoz Lavalle assigned an asset.                                                               | 18/10/2024, 09:05 |
| Lesther Muñoz Lavalle assigned a location.                                                             | 18/10/2024, 09:05 |
| Lesther Muñoz Lavalle attached a new procedure to the orden de trabajo: "PMC / Correctivo". (6 fields) | 18/10/2024, 09:13 |
| Lesther Muñoz Lavalle ha cambiado la fecha de vencimiento de 21/10/2024 a 27/10/2024                   | 18/10/2024, 09:14 |
| Lesther Muñoz Lavalle ha cambiado la fecha de vencimiento de 27/10/2024, 12:00 a 21/10/2024, 12:00     | 18/10/2024, 09:14 |
| Randy Ceballos assigned 2 new users to this orden de trabajo.                                          | 19/10/2024, 14:26 |
| Randy Ceballos added a description.                                                                    | 19/10/2024, 14:26 |
| Luis Huaman progreso iniciado en el orden de trabajo.                                                  | 21/10/2024, 13:30 |
| Luis Huaman completó el orden de trabajo.                                                              | 21/10/2024, 15:44 |

Firmado por

Fecha